

## Volgorde wassymbolen

wassen - bleken - drogen - strijken - professionele reiniging :



## Wassymbolen

### Wassen



handwas



max. 40°C



max. 60°C antikreuk programma



max. 30°C



max. 40°C antikreuk programma



max. 95°C



max. 30°C antikreuk programma



max. 40°C fijnwas



niet wassen



max. 30°C fijnwas



max. 60°C

### Bleken



alle bleekproducten toegestaan



enkel chloorvrij bleken



niet bleken

### Drogen



drogen op lage temperatuur



normaal droogproces



niet drogen in de droogtrommel

### Strijken



max. 110°C



max. 150°C



max. 200°C



niet strijken

### Professionele reiniging



professionele reiniging



professionele reiniging mild proces



niet chemisch reinigen